

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA

ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
woj. podkarpackie



tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
www.nowasarzyna.eu
e-mail: umig@nowasarzyna.eu

ROS.033.16.2013 r.

Nowa Sarzyna, 18.03.2013 r.

Pan Stanisław Kurlej

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowej Sarzynie

~~Pan Piotr Zygmunt~~

~~Radny Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie~~

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 lutego 2013 r. informuję jak niżej:

1) przygotowana w lutym 2012 roku informacja o infrastrukturze drogowej uwzględnia przebieg najważniejszych dróg w poszczególnych sołectwach w terenach zabudowanych. Informacja powyższa przygotowana została na wniosek radnych, dała pewien ogólny obraz mapy drogowej, która wprawdzie nie uwzględnia w 100% wszystkich dróg – drózek, stanowi jednak przydatny instrument podczas prac nad określeniem potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Niemniej nie bez znaczenia są także inne formy określenia potrzeb w zakresie planowania przebudowy dróg jak:

- wnioski radnych zgłaszane w formie pisemnej, czy też ustnej,
- coroczne zalecenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie, która wypracowuje wspólne stanowisko wraz z sołtysami z poszczególnych sołectw, dotyczące planu przebudowy dróg na najbliższy rok.

Wszystkie te czynniki - uwzględniające możliwości finansowe Gminy – stanowią razem punkt wyjścia podczas prac nad określeniem potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Tak więc opracowana informacja o infrastrukturze drogowej z lutego 2012 roku jest ważna, ale nie decydująca jeśli chodzi o podejmowane decyzje przez radnych o kolejności i wielkości nakładów finansowych na przebudowę dróg w poszczególnych sołectwach i mieście Nowa Sarzyna.

2) Szkoła Podstawowa w Jelnej została wybudowana na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe – Ryszard Kuprian Stalowa Wola. Dokumentacja została zaprojektowana przez zespół projektowy oraz sprawdzona przez zespół sprawdzający wszystkich branż. Zespół sprawdzający są to osoby posiadające uprawnienia budowlane w pełnym zakresie bez ograniczeń. Ponadto roboty budowlane wykonane były pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Zgodnie z projektem budowlanym i na bieżąco nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa przecieku dachu na sali gimnastycznej znana jest tutaj. Urzędowi od chwili oddania do użytkowania. Pisma kierowane przez Panią Dyrektora Szkoły przesyłane były do wykonawcy robót, który usuwał usterki na bieżąco. Jednak mimo wszystko usterki te powtarzały się co jakiś okres czasu. W związku z tym Urząd zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanemu dot. ustalenia przyczyny występowania przecieku w pokryciu dachowym sali gimnastycznej w Jelnej. W ślad za tym w kwietniu 2009r. zostało skierowane pismo do wykonawcy robót o skuteczne usunięcie przecieków na pokryciu dachowym. W odpowiedzi Wykonawca odmówił usunięcia tych usterek sugerując, że przecieki te występują w wyniku w/g nich źle zaprojektowanej konstrukcji dachu.

Ponadto informuję, że pomimo wykonanej wcześniej ekspertyzy podjąłem decyzję, aby zlecić ponowną ekspertyzę ustalającą przyczyny występowania przecieku na pokryciu dachowym. Po wykonaniu ekspertyzy i ustaleniu przyczyn przecieku wody podejmę stosowne decyzje w celu wyeliminowania zaistniałej sytuacji.

3) Z dokumentacji złożonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jelnej wynika, że nie wnioskowano o budowę placu zabaw i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie na 2013 rok.

4) Planowane i wykonane wydatki w Szkole Podstawowej w Jelnej wynoszą:

Rok 2011

Plan - 1 225 881,00 zł

Wykonanie - 1 201 900,71 zł

Rok 2012


Plan - 1 239 519,00 zł

Wykonanie - 1 231 655,40 zł.

Otrzymują :

1. Adresat,

2. a/a.

BURMISTRZ

Jerzy Paul